


CORTE DE NEUTRO
NEUTRAL SEPARATED
AVEC COUPURE DU NEUTRE
Control backup con protección de sobretensión
Backup control with overvoltage protection
Commande backup avec protection contre le surtension



Escanea
Scan
Scannez

(*) **IMPORTANTE.** Este puente solo se debe realizar en los modelos "M1" y "MB0" de Huawei.

NO HACER EN "MAP0" O INVERSORES CON SALIDAS BACKUP TRIFÁSICAS.

(*) **IMPORTANT.** This jumper should only be made on Huawei models "M1" and "MB0".

DO NOT MAKE ON "MAP0" OR INVERTERS WITH THREE-PHASE BACKUP OUTPUTS.

(*) **IMPORTANT.** Ce pont ne doit être réalisé que sur les modèles Huawei "M1" et "MB0".

NE PAS FAIRE SUR « MAP0 » NI SUR LES ONDULEURS AVEC SORTIES BACKUP TRIPHASÉES.

(**) Protecciones según normativa local

(**) Protection device according to local regulations

(**) Protections conformes à la réglementation locale

(***) Se recomienda el uso de un cable apantallado

(***) The use of a shielded cable is recommended

(***) L'utilisation d'un câble blindé est recommandée

Cargas críticas
Critical loads
Charges critiques

Cargas no esenciales
Non-essential loads
Charges non essentielles

	Terminales Backup del inversor Backup inverter terminals Terminaux backup de l'onduleur	
INVERSOR INVERTER ONDULEUR	A	B
HUAWEI SUN2000-(3KTL...12KTL)-M1 SUN2000-(12K...25K)-MC0 SUN5000-(17K,25K)-MB0 SUN2000-(5K-12K)-MAP0 SUN5000-(8K,12K)-MAP0	16	8
KOSTAL PLENTICORE G3 (Necesita resistencia de 6,8 kΩ) (Requires a 6.8 kΩ resistor) (Nécessite une résistance de 6,8 kΩ)	GND	In1
SIGENERGY SIGENSTOR TP SIGEN HYBRID TP2	DI1	GND